

発災年：2018年9月6日
災害名称：北海道胆振東部地震
支援概要：調査、視察研修会

①吉野地区の斜面崩壊

道道上幌内早来停車場線沿いの斜面が約800m にわたり崩壊し、道路が崩壊土砂によって路盤ごと最大40m 移動して決壊

②富里地区「富里浄水場」の施設破損

③幌内地区の日高幌内

川の大規模河道閉塞現場(幅約400m、長さ約800m の尾根が約350m 崩落)

④上幌内地区「厚幌ダム(厚真川)」

余水吐が埋塞、貯水池やこれに流入する河川では、数多くの土砂崩落被害



写真-5 造成された盛土上での説明状況

発災年：2018年9月6日
災害名称：北海道胆振東部地震
支援概要：出前講座

北海道胆振東部地震災害 出前講座・被災者相談会出席
2018年12月 厚真町豊沢
『被災からの生活再建を考える無料相談会』での出前講座

