

**北海道北見市佐呂間地区竜巻現場
翌日(11月8日)調査速報(第2報)
(提供 北見工業大学 大島俊之教授)**


2006.11.08

日本技術士会 防災特別委員会 委員

松井義孝

調査概要

北見市佐呂間若佐地区に11月7日13時に当該地史上最大の竜巻が発生し9人もの死者が出た。本報は、北見工業大学大島俊之教授が、災害の翌8日に現場に入り調査された写真である。同教授は、土木学会佐呂間竜巻災害調査団団長としても精力的に調査等の対応にあたられている。ここに、貴重な資料をお借りできましたことに御礼を申し上げます。なお、先に報告した筆者松井報告は、その1週間後の現地状況であることを附記する。



鹿島建設 JV 事務所跡



鹿島建設 JV 事務所跡



鹿島建設 JV 事務所跡



鹿島建設 JV 事務所跡



住宅被災



住宅被災



住宅被災



住宅被災





住宅被災



住宅被災



住宅被災



住宅被災



住宅損傷



住宅損傷



倉庫の損傷



住宅屋根の損傷

トラックの転倒



雑風景



雑風景



屋根の損傷



標識柱の倒壊



標識柱の倒壊



電柱の倒壊



電柱の倒壊

電柱の倒壊



電柱の倒壊跡



電柱の倒壊

注記：写真の見出し説明は、写真背景により上・下段の
使い分けをしている。